



HARDWAXOIL

1-zložkový tvrdý voskový olej na rozpúšťadlovej báze pre silne zaťažované drevené podlahy

Použitie:

1- zložkový tvrdý voskový olej na rozpúšťadlovej olejovo-živicovej báze rýchlym schnutím pre silne namáhané drevené podlahy

Vhodný okrem iného pre úpravu:

- zbrúsených parketových a drevených podláh v silne namáhaných priestoroch
- zbrúsených palubkových parkiet
- zbrúsených vysokohranených lamelových parkiet
- drevených stavebných dielov v interiéroch
- drevenej dlažby
- parkiet na teplovodnom podlahovom kúrení

Dôležité upozornenie:

Pallmann HARDWAXOIL obsahuje ca 50% rozpúšťadiel. Výrobky používané k zušľachteniu drevených povrchov obsahujúce rozpúšťadlá budú podľa TRGS 617 stále viac obmedzované. Z tohto dôvodu odporúčame použitie výrobkov bez obsahu rozpúšťadiel ako napr. Pallmann MAGIC OIL 2K alebo Pallmann SOYABASE PLUS.



Vlastnosti výrobku/ prednosti:

Oxidatívne schnúci 1-zložkový tvrdý voskový olej na olejovo-živicovej báze s veľmi dobrou odolnosťou voči chemickému a mechanickému zaťaženiu.

- Pripravený na použitie
- Rýchloschnúci
- Vysoko elastický
- Minimalizuje bočné zlepovanie
- Zvýrazňuje štruktúru dreva
- Spracovateľný bez rizika ťahov
- K nanášaniu špachtľou aj valčekom
- Ľahko spracovateľný
- GISCODE Ö60

Technické údaje :

Druh balenia :	plechová nádoba
Dodávané balenie:	3 l
Skladovateľnosť :	cca 12 mesiacov
Stupeň lesku:	hodvábný polomat
Farba:	hnedastá– transparentná
Spotreba na vrstvu:	špachtľou cca 30-40 ml/m ² valcom max. 60 ml/m ²
Teplota pri spracovaní:	18 - 25°C
Brúsiteľný:	po cca 8-12 hodinách*
Prepracovateľný:	po cca 8-12 hodinách*
Plné zaťaženie:	po cca 8 dňoch*

*Pri 20 °C a 50% relatívnej vlhkosti vzduchu.



PALLMANN

bringt's auf den Punkt.

HARDWAXOIL

Príprava podkladu:

Základné prebrúsenie urobiť pásovou/valcovou brúskou (napr. Pallmann COBRA) brúsny papierom Pallmann o zrnitosti 36 až 60. Následne vykonať vytmelenie plochy tmelmi PALLMANN. Po vyschnutí vykonať konečné prebrúsenie plochy pásovou/ valcovou brúskou, zrnitosti 100. Posledné jemné prebrúsenie urobiť jednodutúčovou brúskou s brúsnou mriežkou alebo MULTI-LOCHPADOM Pallmann, zrnitosti 120. Povrch určený k olejovaniu musí byť po poslednom jemnom brúsení čistý, suchý a zbavený všetkých nečistôt.

Spracovanie:

1. Nádobu pred spotrebovaním nechať aklimatizovať na priestorovú teplotu a dobre pretrepať/premiešať, Následne obsah preliať do čistej lakovacej nádoby PALLMANN.
2. Pallmann HARDWAXOIL rovnomerne a sýto naniesť Pallmann valčekom (5 mm mikrovlnáko) na podklad. Musia byť nanosené min. 2 vrstvy. Vždy začínať na kraji, nanášať striedavo najprv priečne a potom v smere vlákien. V priestoroch s veľkým zaťažením sa odporúča naniesť 3 vrstvy.
3. Doba schnutia do brúsenia: cca 8 – 12 hodín.
4. Pred poslednou vrstvou sa odporúča medzibrus brúsnou mriežkou alebo MULTILOCHPADOM Pallmann, zrnitosť 120.
5. Po schnutí viac než 18 hodín sa musí vykonať medzibrus.
6. Alternatívou môže byť nanosenie Pallmann HARDWAXOIL v prvej vrstve nerezovou špachtľou Pallmann. Spotreba: cca. 30 -40 ml/m² na vrstvu.
7. Po schnutí cca. 6 – 8 hodín môže byť Pallmann HARDWAXOIL rovnomerne a sýto nanosený valčekom (5 mm mikrovlnáko) na podklad.
8. Náradie po použití očistiť vhodným riedidlom.

Údaje o spotrebe:

Odporúčané množstvo
na nanášať vrstvu: max. 60 ml/m² (valčekom)

Odporúčané množstvo
na nanášať vrstvu: cca. 30– 40 ml/m² (špachtľou)
(špachtľovať je možné len prvú vrstvu)

Výdatnosť z 1 litru: cca. 18- 30 m² (na vrstvu)

Dôležité upozornenie:

- Originálne balenie sa dá pri skladovaní v miernom chlade uchovávať najmenej 12 mesiacov. Načaté balenie tesne uzavrieť a obsah rýchlo spotrebovať!
- Najlepšie spracovateľný pri 18 - 25°C , relatívnej vlhkosti vzduchu > 35% a < 65%. Nízke teploty a vysoká vlhkosť vzduchu predlžujú a vysoké teploty a nízka vlhkosť vzduchu skracujú dobu schnutia.
- Mierne zaťaženie plochy je možné po vyschnutí poslednej vrstvy cez noc.

HARDWAXOIL

- K premiešaniu nepoužívať žiadne „iskriace“ elektrické prístroje, napr. elektrické vŕtačky.
- Čerstvo naolejované plochy je možné zakrývať prírodnými kobercami alebo inými podlahovinami, prípadne zaťažiť ťažkými predmetmi najskôr po 14 dňoch.
- Čerstvo naolejované plochy ošetrovať najskôr po 14 dňoch výrobkom Pallmann FINISH CARE (Vollpflege).
- Pravidelné ošetrovanie emulziou FINISH CARE zlepšuje optiku a zvyšuje životnosť naolejovaného povrchu. Podlahu vytierať jedine navlhčeným mopom/handrou (nie namokro!). Vyvarovať sa tvorbe vodných kaluží.
- Odporúčame dbať okrem iného na nasledujúce normy a odporúčania: DIN 18 356 „Parketárske práce“ a DIN 18 367 „Práce s drevenou dlažbou“.

Ochrana práce a životného prostredia:

GISCODE Ö 60 - s veľkým obsahom rozpúšťadiel. Trieda nebezpečnosti A II podľa TRbF 20. Tekutiny a páry sú horľavé. Rozpúšťadlové pary môžu tvoriť so vzduchom výbušné zmesi. Opakovaný kontakt môže viesť k tomu, že koža bude krehká a rozpraská. Môže spôsobiť ospalosť a otupenosť. Pri a po spracovaní dobre vetrať. Nefajčiť, zabrániť manipulácii s otvoreným ohňom a svetlom. Zabrániť tvorbe iskier, preto vyradiť z prevádzky všetky elektrické prístroje, spínače a pod. Zabrániť kontaktu s očami a kožou. Pri kontakte s očami ihneď vypláchnuť vodou a vyhľadať lekára. Pri kontakte s pokožkou zasiahnuté miesto ihneď umyť veľkým množstvom vody a mydla. Pri spracovaní používať ochranný krém na pokožku a ochranné rukavice/ ochranné okuliare. Obsahuje butanontoxin a benzotriazol-deriváty. môže vyvolať alergické reakcie.

Dbajte okrem iného na: Predpisy TRbF 20, GetStoffV a TRGS 617, bezpečnostné upozornenie na etikete nádoby, v bezpečnostnom liste, v informáciách o skupine výrobkov a pokyny vzorovej prevádzky, Odborných stavebných spoločností pre výrobky s GISCODE Ö 60.

Dôležité upozornenie:

Brúsny prach olejovo-/živicových výrobkov je samovznietlivý – nebezpečenstvo požiaru! Po ukončení brúsenia je nutné zvýšiť brúsny prach namočiť vo vode a zlikvidovať v tesne uzatvárateľných nádobách! Pri kontakte výrobkov s palmami alebo textilnými materiálmi existuje nebezpečenstvo samovznietenia. Preto je nutné nasiaknuté handry, pady a i. namočiť vo vode a uschovávať/zlikvidovať v tesne uzavretých nádobách.

Dbajte okrem iného na:

Predpisy TRbF, GefStoffV a TRGS 617, bezpečnostné upozornenie na etikete nádoby, v bezpečnostnom liste údajov, v informáciách o skupine výrobkov a pokynov vzorovej prevádzky Odborných stavebných spoločností pre výrobky s GISCODE G 2.

Likvidácia:

Zvyšky výrobku pokiaľ možno zhromaždiť a ďalej použiť. Zabrániť úniku do kanalizácie, do vôd alebo do pôdy. Kovové nádoby bezo zvyšku vyprázdnené a bez kvapiek sú recyklovateľné(DSD). Nádoby s tekutými zvyškami ako aj zhromaždené tekuté zvyšky výrobku sú zvláštny odpad. Nádoby s vytvrdeným zvyškom obsahu sú stavebný odpad.

Tieto údaje vychádzajú z našich starostlivých výskumov a skúseností. Rozmanitosť súčasne použitých materiálov, ako aj rozdielne podmienky na stavbách a spôsoby spracovania však nemôžu byť nami jednotlivo kontrolované alebo ovplyvnené. Kvalita Vašej práce závisí preto v Vašom odbornom posúdení staveniska a správnom použití výrobkov, V prípade pochybností vykonať vlastné skúšky alebo vyžiadať technickú poradu k aplikácii. Dbajte na smernice pre kladenie od výrobcu podlahoviny. Zverejnením tejto informácie o výrobku strácajú všetky skôr vydané informácie svoju platnosť.